WSCC スワンクリスタル バックライトキット

シェル加工が必要です。画面は明るく満足です

カラー用の手順書を参考に同様手順で実施したところ、新しい液晶が本体に嵌らず。シェルの干渉箇所を加工する必要がありました。

また、最低限の左右の干渉箇所を加工するだけだと、全体的に上（縦持ちだと左）にずれてしまい、映像が見切れます。※写真二枚目

そのため、電源ボタンに近い側も何箇所か、加工が必要です。（確か３箇所）

完成後の満足度は高いです。

かつて流行した、GBA　SP のフロントライト移植と比べてみました。目視では、写真以上に見やすいです。

※GBA SP のフロントライト移植との比較

※シェル加工が不十分な場合のズレ

※ズレを修正後

JUDGEMENT SILVERSWORD
-Rebirth edition-
2001 2004 M-KAI
REV.4321
▶START
SET UP
RANKING
FREE PLAY
POWER
START
SOUND