

## 2回目以降は簡単に接続

マニュアルに変換アダプターが差し込む時きついと書いてあった通り、1回目はきつかったです。画面が出ませんでした。よく見たら、USBケーブルが接続していませんでした。


USBケーブルを市販のUSB内蔵の電源タップに差しましたら、NO SIGNALの画面が出るだけでした。2回目の接続のため、PCエンジンの電源を切り、変換アダプターごと、PCエンジンから本製品を抜いて、1回目と同様に、片側から差し込みましたら、きつくはありませんでした。

1回目と同じく、NO SIGNALの画面が出るだけでした。2回目と同様に3回目の接続をしたら、きつくはありませんでした。奥まで少し力を入れて、差し込みましたら、画面が出ました。発色も画像も鮮やかで、遅延もありません。

参考になるか分かりませんが、画像を貼ります。



②うーぱーぐらふいくす UGX-02→DVIからHDMI変換するケーブル→PCモニター



③本製品→PCモニター

