

## 【DIY】 FDSStick Transfer Cable の加工

### 故障かな?と思ったら…

FDSStick 転送ケーブルは、両端の端子が突起物を削った DIY 仕様になっています。


下記画像のように、突起物の有無の違いを確認してください。



コネクタ上部の突起が残っていると、正常に奥まで差し込みができません。  
FDSStick 側はそれほど影響を受けませんが、ディスクシステム側はこの突起があると差し込みが非常に固いばかりか、正常に動作しない場合があります。



下記画像のように、削り残し(黄色い部分)がある場合、  
カッター等で削ってみてください。  
表面が平らになる感じがベストです。  
多少の削り過ぎによるへコミがあっても大丈夫です。



**※黄色い部分が残っていたら、カッターで削る**