

## PSP-1000 用バックライト IPS 液晶キット

### 画面表示位置がずれているのが致命的だった

写真の通り、位置がずれて表示されます。たまたま不良品だった？  
色はむちゃくちゃきれいです。

組み立ててわかった点

- ・コネクタが脆そう→はんだ不良だったため、ずれている原因かとも思いましたが、リハンダし直してもそのままでした。
- ・ショートしやすそう→写真2枚ののように絶縁に紙かテープを挟んだほうが良さそうでした。

組み立て時に起動しなかった場合はここを疑ったほうが良さそうです。

要望

- ・コネクタの予備があると嬉しい(もしくはコネクタ単体での販売があると嬉しい)
- ・表示部の上下位置の調整機能がほしい(ずれてる個体は何もできないです)



