

GBA 充電モジュールキット




ポイント

- ・加工必須
- ・バッテリーは別途購入
- ・充電ポートは Type-C 端子
- ・バッテリーコネクタはプラスマイナス逆

キット付属品

- メイン基板
- バッテリーケーブル

組み込みに必要な物



- バッテリー
(103048 3.7v 1500mAh)
- バッテリー固定用テープ

組み立て

①



まずは本体側の加工をします。
電池蓋を外します。

②




電池ケース内左側のバネ
を外します。
マイナス等で少し上
に上げると外れます。

③




電池ケース内の仕切りをニッパー
で切断します。
ここにバッテリーが当たるので
なるべくたいらにしましょう。
これで本体加工は終了です。

④




別途購入したバッテリーコネクタ
が違う場合
付属のコネクタに交換します。
ただしコネクタのは配線色が
逆なので注意してください
BAT +から黒い線が伸びてますが
バッテリーの赤い線に接続します

⑥



バッテリー線を切断します。
この時両方同時に切るとショート
するので片側ずつ切りましょう。

⑦




切断したらハンダで配線を
くっつけます。
この時ショート防止で
熱収縮チューブ等使用しましょう

⑧




配線加工が終わったら邪魔な配線をテープで固定しましょう。

⑨



基板にバッテリーを接続し、基板とバッテリーを固定します。

⑩



バッテリーを取り付けた基板を左側から先に差し込みます。

⑪



無事に入りました。
ガタ等確認し一度
動作確認をしましょう

⑫



動作確認が終了したら
電池蓋を戻します。
電池蓋を外さず充電したい
場合は電池蓋に穴を開けましょ
う
ただ蓋を外せば充電出来る為
無理して開ける必要はないです。

⑬



充電ステータス
充電中:青ランプと赤ランプ点灯
充電完了:赤ランプ点灯