


(重要事項) バックライト IPS液晶キット



リボンケーブルの取り扱いには慎重に!!



液晶につながっているリボンケーブルは、端っこが剥がれてしまうと故障の原因となります



このように、端っこが剥がれてしまった場合、破損となり、液晶に何も映らなくなります